


CONSEJOS DE LAVADO Y MANTENIMIENTO



LAVABLE

ALFOMBRAS 100% ALGODÓN

Elaboradas artesanalmente con tintes naturales.



Lavar por separado en la lavadora a 30°C.



No usar blanqueantes ni suavizantes.



Evitar secar al sol. Secar en la secadora a mínima temperatura.



No se preocupe si sale pelusa.



Barrer con una escoba dura en el sentido de la felpa y luego usar la aspiradora.



En caso de encontrar un hilo largo o suelto, cortar con tijeras, nunca tirar de él.



lorena
Lorena Canals



ACRÍLICO

ALFOMBRAS SOFT-ACRYLIC

Producidas en España con telares.



Para el lavado integral acudir a profesionales especializados.



Se recomienda un aspirado frecuente.

MANCHAS: NORMAS GENERALES



1 Aplicar producto de limpieza frotando suavemente.




2 Aplicar agua tibia con una esponja y frotar.



3 Dejar secar en profundidad.



4 Cepillar suavemente la zona.



LANA

ALFOMBRAS DE LANA

Elaboradas mediante la técnica del "Hand-Tufting".



Para el lavado integral acudir a profesionales especializados.



No se preocupe si sale pelusa.



Barrer con una escoba dura en el sentido de la felpa y luego usar la aspiradora.



En caso de encontrar un hilo largo o suelto, cortar con tijeras, nunca tirar de él.



Evitar contacto directo y continuo con el sol.



LIMPIEZA DE MANCHAS ESPECÍFICAS

MANCHAS

CÓMO LIMPIARLAS



LECHE



CAFÉ / TÉ



CHOCOLATE



HELADO



SALSAS



SANGRE



1 Pasar el aspirador.



2 Aplicar disolución de detergente, vinagre y agua tibia con una esponja.



3 Limpiar con un trapo limpio y dejar secar.



4 Cepillar suavemente la zona.



PINTURA



TINTA



CERA



1 Comprobar que el disolvente no dañe la alfombra.



2 Aplicar disolvente con un trapo blanco.



3 Limpiar con un trapo limpio y dejar secar.



4 Cepillar suavemente la zona.



BARRO



SUCIEDAD EN GENERAL



1 Cepillar la zona una vez seca.



2 Aplicar amoníaco con una esponja húmeda.



3 Limpiar con un trapo limpio y dejar secar.



4 Volver a cepillar la zona suavemente.